



# Snímače a regulátory

se sériovými výstupy RS485/RS232  
a výstupními relé



- programovatelné snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku a CO<sub>2</sub> • dvě výstupní relé • dvoustavové vstupy • průmyslové i interiérové provedení • vysoce kvalitní, přesné a v čase stabilní senzory • počítané vlhkostní veličiny • snímače v provedeních se stonkem, externí sondou na kabelu i do tlakového prostředí • kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025



## Oblasti použití


**Automatizace budov** se neobejde bez kvalitních a spolehlivých komponentů. Naše přístroje měřící teplotu, vlhkost, atmosférický tlak a CO<sub>2</sub> představují nedílnou část těchto špičkových řešení.

**Průmysl** - například chemický, ropný, papírenský a ocelářský průmysl - se vyznačuje svojí kapitálovou náročností. Na trhu stále roste konkurence, a to zejména z Asie, což vytváří další tlak na ceny. Naše společnost této situaci rozumí a nabízí spolehlivé a přesné přístroje za velmi výhodné ceny.

**Meteorologie** je věda o atmosféře, jejíž poznatky jsou nezbytné v mnoha odvětvích lidské činnosti - doprava, zemědělství, armáda - potřebuje citlivé, přesné přístroje s velkým dynamickým rozsahem, které jsou v čase velmi stabilní. Snímače COMET tyto požadavky splňují. Spolu s meteokryty tak mohou tvořit základ meteorologické stanice pro dlouhodobé monitorování počasí, klimatu a ovzduší.

**V potravinářském průmyslu, skladech, supermarketech** a všude tam, kde je potřeba monitorovat kritické veličiny v souvislosti s HACCP předpisy, mohou být použity naše snímače a převodníky. Spolu s dalšími výrobky COMET, jako jsou monitorovací systémy MS6 a MS55, tvoří ucelený systém pro sběr dat, záznam, vyhodnocování a alarmování.

**Zdravotnictví a laboratoře** se vyznačují sterálním prostředím. Výrobky COMET mohou velmi dobře posloužit i v této náročné a široké škále aplikací, ve kterých je nutnost vyhodnocování teploty, CO<sub>2</sub> a dalších kritických veličin v kontextu GLP nebo GMP předpisů.



## Měřené veličiny



### Teplota

Snímače a regulátory jsou osazeny odporovým čidlem Pt1000/3850 ppm. K převodníkům mohou být připojeny sondy Pt1000 různých délek a provedení. Měřená teplota může být zobrazována ve °C nebo °F, dle nastavení snímače.



### Relativní vlhkost vzduchu

Polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje a odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Díky různým provedením snímačů COMET lze měřit vlhkost prostorovou, vlhkost ve vzduchotechnice, tak i v tlakovém prostředí do 25 barů.



### Veličiny počítané z měřené teploty a vlhkosti

Digitální koncepce s mikroprocesorem umožňuje poskytnout další odvozené vlhkostní veličiny, jako teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr a specifickou entalpii.



### Atmosférický tlak

Snímače tlaku COMET jsou vybaveny čidlem absolutního tlaku. Zobrazení tlaku je možné v těchto jednotkách: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in<sup>2</sup>. Snímač umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře nastavením korekce na nadmořskou výšku.



### Oxid uhličitý - CO<sub>2</sub>

Způsob vícebodové kalibrace čidla CO<sub>2</sub> vede k vynikající přesnosti měření CO<sub>2</sub> v celém rozsahu pracovních teplot. Díky tomu je čidlo schopno splnit náročné požadavky kladené na použití ve venkovním prostředí. Princip měření je založen na NDIR principu s duální vlnovou délkou, který automaticky kompenzuje proces stárnutí čidla. Čidlo je odolné proti znečištění a poskytuje bezúdržbový provoz a vynikající dlouhodobou stabilitu.



### Binární vstupy

Vybrané přístroje disponují až třemi binárními vstupy pro připojení dveřních kontaktů, detektorů kouče a zaplavení, čidel rozbití skla atp. Lze připojit beznapěťový kontakt, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napěťový signál.

## Laboratoře, lékárny

Monitorování prostorů pro skladování léčiv při teplotách až - 200°C.



SCADA / PLC  
systémy



RS485



## Výrobní prostory, sklady

Sledování skladovacích podmínek a výrobních procesů v rozsahu teplot -200°C až +600°C.



## Potravinářství

Sledování kritických procesů dle HACCP normy s možností okamžitého upozornění na nepředvídané události, které by mohly vést ke znehodnocení zboží.

## Automatizace budov

Naše přístroje představují spolehlivé komponenty měřící teplotu, vlhkost, atmosférický tlak a CO<sub>2</sub>.



# Snímače a regulátory se sériovým výstupem RS485/RS232 a výstupními relé

Snímače a regulátory teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku vzduchu a koncentrace CO<sub>2</sub> převádí měřené veličiny na číslicový sériový výstup RS485 a RS232. Snímač se sériovým výstupem umožňuje volitelně pracovat s komunikačním protokolem ModBus RTU nebo ADAM firmy Advantech. Po sériové lince lze načítat naměřené hodnoty a měnit některá nastavení přístroje. Parametry lze nastavovat z klávesnice snímače nebo z počítače.

Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidél vlhkosti, tlaku, koncentrace CO<sub>2</sub>, a signifikaci poruchových stavů. U každé měřené veličiny lze nastavit měřicí rozsah. Lze volit přepočty relativní vlhkosti na další vyjádření vlhkosti - vypočtené veličiny. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje a odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou určeny pro měření vzduchu bez agresivních příměsí.

## Základní rozdělení přístrojů:



### Programovatelné průmyslové regulátory s reléovým výstupem a sériovým výstupem RS485 a RS232

- » Regulátory s reléovým výstupem
- » Regulátory se silovým reléovým výstupem
- » Regulátory s dvoustavovými vstupy, s reléovým a sériovým výstupem RS485 a RS232

str. 5 - 11



#### Přednosti:

- Dva reléové výstupy
- Tři dvoustavové vstupy
- Klávesnice pro nastavení
- Akustická i vizuální signalizace alarmových stavů



### Programovatelné snímače se sériovým výstupem bez relé

- » Průmyslové provedení s výstupem RS485 nebo RS232
- » Interiérové provedení s výstupem RS485 nebo RS232

str. 12- 16



#### Přednosti:

- Kompaktní provedení
- Stonky v délce až 700 mm
- Provedení s konektorem Lumberg pro snadné zapojení
- Externí sonda délky až 4 m



### Programovatelné průmyslové regulátory

Regulátory slouží k dvoustavovému řízení topení, ventilace, zvlhčovačů apod. Jsou vybaveny dvěma reléovými výstupy pro signifikaci alarmu nebo řízení externích zařízení. Každému relé lze libovolně přiřadit kteroukoliv vstupní hodnotu, nastavit komparační mez, zpoždění, hysterezi či akustický alarm.

Regulátory se vyrábí v provedení s výstupem na silové relé 250Vac/8A, nebo na relé 50V/2A. Přístroje s nízkonapěťovým relé mohou být vybaveny sériovým výstupem RS485 nebo RS232. Tyto regulátory jsou vybaveny třemi binárními vstupy pro detekci dvoustavových hodnot např. zaplavení, kouře, rozbití skla, otevření dveří. Přístroje monitorující CO<sub>2</sub> nejsou vybaveny dvoustavovými vstupy.

#### Regulátory s reléovým výstupem

- Měřené veličiny - teplota, relativní vlhkost, vypočtené vlhkostní hodnoty, CO<sub>2</sub>
- Provedení se stonkem, externí sondou na kabelu i sondou na kabelu do tlakového prostředí až 25 Bar

str. 6 - 7



#### Regulátory se silovým reléovým výstupem

- Měřené veličiny - teplota, relativní vlhkost, vypočtené vlhkostní hodnoty
- Provedení se stonkem, externí sondou na kabelu i sondou na kabelu do tlakového prostředí až 25 Bar
- Silové relé 250Vac/8A

str. 6 - 7



#### Regulátory s dvoustavovými vstupy, s reléovým a sériovým výstupem RS485 nebo RS232

- Měřené veličiny - teplota, relativní vlhkost, vypočtené vlhkostní hodnoty, CO<sub>2</sub>
- Provedení se stonkem, externí sondou na kabelu i sondou na kabelu do tlakového prostředí až 25 Bar
- Dvoustavové vstupy

str. 8 - 11





# Programovatelné průmyslové regulátory

Vyber si vhodný model



## Regulátory s reléovým a se silovým reléovým výstupem

Programovatelné regulátory s výstupy na relé jsou určeny k měření teploty, relativní vlhkosti vzduchu a koncentrace CO<sub>2</sub> v chemicky neagresivním prostředí, k signalizaci alarmů a k řízení externích zařízení. Přístroje jsou dodávány v prostorovém a kanálovém provedení nebo se sondou na kabelu.

Programovatelné regulátory s výstupy na silové relé jsou napájeny střídavým napětím 110 až 240V a jejich předností je možnost přímého ovládání externích výkonových obvodů.





Schéma zapojení regulátoru s reléovým výstupem.




Funkci dvou výstupních relé lze nastavit z klávesnice regulátoru nebo z počítače.

**Spínací kontakt relé** - v případě vzniku alarmu sepně

**Rozpínací kontakt relé** - v případě vzniku alarmu rozpene

Schéma zapojení regulátoru se silovým reléovým výstupem.



## Vypočtené vlhkostní veličiny

### Měrná vlhkost

Přesnost: ±2,1g/kg při okolní teplotě T < 35 °C  
Rozsah: 0 až 550 g/kg

### Teplota rosného bodu

Přesnost: ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25 °C a RV > 30 %, podrobně viz manuál  
Rozsah: -60 až + 80°C

### Absolutní vlhkost

Přesnost: ±1,5 g/m<sup>3</sup> při okolní teplotě T < 25 °C, podrobně viz manuál  
Rozsah: 0 až 400 g/m<sup>3</sup>

### Směšovací poměr

Přesnost: ±2,2g/kg při okolní teplotě T < 35 °C  
Rozsah: 0 až 995 g/kg


### Specifická entalpie

Přesnost: ± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25 °C  
Rozsah: 0 až 995 kJ/kg<sup>3</sup>

MĚŘENÁ VELIČINA		teplota + relativní vlhkost				teplota + relativní vlhkost + CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>	
MODEL SNÍMAČE S VÝSTUPEM	2 x RELÉ	H3020	H3023	H3021	H3021P	H6020	H5021	H5024	
	2 x RELÉ 250Vac/8A	<b>H3060</b>	-	<b>H3061</b>	<b>H3061P</b>	-	-	-	
teplota	rozsah	-30 až +80°C	-30 až +125°C	-30 až +105°C	-30 až +105°C	-30 až +80°C	-	-	-
	přesnost	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	-	-	-
relativní vlhkost	rozsah	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	-	-	-
	přesnost v rozsahu 5-95% při 23°C	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	-	-	-
CO <sub>2</sub>	rozsah	-	-	-	-	0 až 2000 ppm*	0 až 10000 ppm	0 až 2000 ppm*	
	přesnost při 25°C a tlaku 1013 hPa	-	-	-	-	± (50ppm+2% z měřené hodnoty)	± (100ppm+5% z měřené hodnoty)	± (50ppm+2% z měřené hodnoty)	
dvoustavové vstupy		NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
odvozené veličiny		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE	
napájecí napětí pro přístroje s relé		9-30 Vdc							
napájecí napětí pro přístroje s relé 230Vac / 8A		110 - 240 Vac, 50 - 60 Hz	-	110 - 240 Vac, 50 - 60 Hz	110 - 240 Vac, 50 - 60 Hz	-	-	-	
releové výstupy - max. spínané napětí 50V / max. spínaný proud 2A / max. spínaný výkon 60 VA		H3020	H3023	H3021	H3021P	H6020	H5021	H5024	
releové výstupy 230 Vac / 8A max. spínané napětí 250V / max. spínaný proud 8A / max. spínaný výkon 2000 VA/AC, 192 W/DC		H3060	-	H3061	H3061P	-	-	-	
doporučený interval kalibrace		1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	5 let CO <sub>2</sub> / 1 rok vlhkost/ 2 roky teplota	5 let	5 let	
stupeň krytí skřínky s elektronikou		IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 30	IP 65	IP 30	
stupeň krytí senzorů relativní vlhkosti / CO <sub>2</sub>		IP 40 / -	IP 40 / -	IP 40 / -	IP 40 / -	IP 40 / IP30	- / IP 65	- / IP 30	
rozsah provozní teploty skřínky s elektronikou		-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +60°C	-30 až +80°C	-30 až +60°C	
rozsah provozní teploty měřícího konce s čidly		-30 až +80°C	-30 až +125°C	-30 až +105°C	-30 až +105°C	-30 až +80°C	-	-	
rozsah provozní vlhkosti přístroje (bez kondenzace)		0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	5 až 95 %RV	0 až 100 %RV	5 až 95 %RV	
rozsah provozního tlaku přístroje		-	-	-	do 2,5 MPa	850 až 1100hPa	850 až 1100hPa	850 až 1100hPa	
pracovní poloha		stonkem dolů	stonkem dolů	libovolná	libovolná	stonkem dolů	libovolná	průchodkami nahoru	
skladovací teplota		-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +60°C	-30 až +60°C	-30 až +60°C	
elektromagnetická kompatibilita		ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	
hmotnost přístroje s 2 x RELÉ / 2 x RELÉ 250Vac/8A		350 g / 420 g	420 g	400 (440,520) g	450 (490, 570) g	350 g	420 (450,510) g	330 g	

\* Za příplatek lze změnit rozsah na 10 000 ppm.  
Přesnost ± (100ppm+5% z měřené hodnoty).

« přístroje H306x mají nahoře dvě vývodky a zálepku, dole pak vývodku pro napájení





# Programovatelné průmyslové regulátory



## Regulátory s dvoustavovými vstupy, s reléovým a sériovým výstupem RS485 a RS232

Regulátory jsou určeny k online monitorování teploty ve °C nebo °F, relativní vlhkosti vzduchu bez agresivních látek, atmosférického tlaku, CO<sub>2</sub> a tří binárních vstupů pro detekci dvoustavových veličin.

Měřená teplota a relativní vlhkost lze přepočítat na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr a specifickou entalpii. Přístroj umožňuje nastavit korekci na nadmořskou výšku (offset) a zvolit jednotky zobrazení tlaku: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH<sub>2</sub>O, PSI, oz/in<sup>2</sup>.

Regulátor se skládá z elektroniky v odolné plastové skřínce s připojovací svorkovnicí a čidel teploty a vlhkosti v krytce s filtrem z nerezové tkaniny. Snímač CO<sub>2</sub> je zabudován uvnitř přístroje nebo je umístěn v sondě na kabelu.

Sériový výstup RS485 je galvanicky oddělený od ostatních obvodů pro zabránění kolizí na lince RS485.

Sériový výstup RS232 je galvanicky neoddělený.

Snímač umožňuje volitelně pracovat s protokolem Modbus RTU a ADAM firmy Advantech. Lze implementovat další komunikační protokoly. Po sériové lince lze číst naměřené hodnoty a měnit některá nastavení přístroje. Snímač vždy pracuje jako „slave“, tj. odpovídá pouze na dotaz nadřízeného systému.


**Napájení a sériový signál RS485/232** – bližší informace viz. schéma zapojení regulátoru níže na této stránce.

**LED signalizace** - stav binárních vstupů je vyjádřen pomocí tří LED. Další dvě diody s popiskem ALARM 1 a 2 zobrazují dosažení nastavených alarmových mezí, tedy stav sepnutého výstupního relé.



**Relé** - regulátor je vybaven dvěma výstupními relé. Každému z nich je možné přiřadit jednu z měřených veličin nebo „vzdálenou podmínu“, kdy stav výstupních relé je možno vzdáleně ovládat pomocí příkazů komunikačního protokolu Modbus.

### Zapojení externího výkonového relé




**Parametry cívky externího výkonového relé:**  
jmenovité napětí : max. 50V  
jmenovitý príkon : max. 60VA  
proud: max. 2A


**Zadávání parametrů z klávesnice** - lze přiřadit libovolnou vstupní veličinu, nastavit komparační meze, hysterezi, zpoždění či akustický alarm. Rovněž lze nastavit funkci dvou výstupních relé.

**Akustický alarm** – spuštěný alarm lze deaktivovat stiskem tlačítka „ESC“, nebo lze tuto deaktivaci zakázat a akustický alarm je aktivní po dobu trvání alarmového stavu.

### Schéma zapojení regulátoru se sériovým výstupem RS485



### Schéma zapojení regulátoru se sériovým výstupem RS232



Pozn.: Přístroje s CO<sub>2</sub> nelze napájet z komunikačního kabelu.

**Provedení** - měřicí elementy mohou být integrovány do těla přístroje nebo mohou být na kabelu délky až čtyř metrů. Externí sonda může být i v provedení do tlaku 25 bar.

**Tři dvoustavové vstupy** – tyto vstupy nejsou galvanicky oddělené, svorky pomocného napájecího napětí +U jsou vnitřně propojeny s napájením přístroje (tzn. velikost napětí +U je dáná napětím napájecího zdroje).



# Programovatelné průmyslové regulátory

Vyber si vhodný model



Regulátory s dvoustavovými vstupy,  
s reléovým a sériovým výstupem RS485 a RS232

MĚŘENÁ VELIČINA		teplota		teplota + relativní vlhkost		teplota + relativní vlhkost		teplota + relativní vlhkost + atm. tlak		teplota + relativní vlhkost + CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	
MODEL SNÍMAČE S VÝSTUPEM	2 x RELÉ + RS485	H4431	H0430	H3430	H3433	H3431	H3431P	H7430	H7431	H6420	H5421	H5424
	2 x RELÉ + RS232	H4331	-	-	-	H3331	H3331P	-	H7331	H6320	H5321	H5324
teplota	rozsah	-200 až +600°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +125°C	-30 až +105°C	-30 až +105°C	-30 až +80°C	-30 až +105°C	-30 až +80°C	-	-
	přesnost	±0,2°C (vstup bez sondy)	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	-	-
relativní vlhkost	rozsah (bez kondenzace)	-	-	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	-	-
	přesnost v rozsahu 5-95% při 23°C	-	-	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	-	-
barometrický tlak	rozsah	-	-	-	-	-	-	600 až 1100hPa	600 až 1100hPa	-	-	-
	přesnost	-	-	-	-	-	-	±1,3 hPa	±1,3 hPa	-	-	-
CO <sub>2</sub>	rozsah	-	-	-	-	-	-	-	-	0 až 2000 ppm*	0 až 10000 ppm	0 až 2000 ppm*
	přesnost při 25°C a tlaku 1013 hPa	-	-	-	-	-	-	-	-	± (50ppm+2% z měřené hodnoty)	± (100ppm+5% z měřené hodnoty)	± (50ppm+2% z měřené hodnoty)
dvoustavové vstupy		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE	NE
počítané vlhkostní veličiny		NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE	NE
napájecí napětí pro přístroje s relé		9-30 V				9-30 V						
releové výstupy		max. spínané napětí 50V / max. spínaný proud 2A / max. spínaný výkon 60 VA				max. spínané napětí 50V / max. spínaný proud 2A / max. spínaný výkon 60 VA						
doporučený interval kalibrace		2 roky	2 roky	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	5 let CO <sub>2</sub> / 1 rok vlhkost / 2 roky teplota	5 let	5 let
stupeň krytí skřínky s elektronikou		IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54	IP 30	IP 65	IP 30	
stupeň krytí senzorů relativní vlhkosti a tlaku / CO <sub>2</sub>		-	-	IP 40 / -	IP 40 / -	IP 40 / -	IP 40 / -	IP 40 / -	IP 40 / IP30	- / IP 65	- / IP 30	
rozsah provozní teploty skřínky s elektronikou		-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +60°C	-30 až +80°C	-30 až +60°C
rozsah provozní teploty měřícího konce s čidly		-	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +125°C	-30 až +105°C	-30 až +105°C	-30 až +80°C	-30 až +105°C	-30 až +80°C	-40 až +60°C	-
rozsah provozní vlhkosti pístroje (bez kondenzace)		0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	5 až 95 %RV	0 až 100 %RV	5 až 95 %RV
rozsah provozního tlaku přístroje		-	-	-	-	-	do 2,5 MPa	600 až 1100hPa	600 až 1100hPa	850 až 1100hPa	850 až 1100hPa	850 až 1100hPa
pracovní poloha		libovolná	stonkem dolů	stonkem dolů	stonkem dolů	libovolná	libovolná	stonkem dolů	libovolná	stonkem dolů	libovolná	průchodkami nahoru
skladovací teplota		-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +60°C	-30 až +60°C	-30 až +60°C
elektromagnetická kompatibilita		ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1
hmotnost		350 g	350 g	360 g	430 g	420 (460,540) g	470 (510, 590) g	360 g	420 (460,540) g	360 g	440 (470, 530) g	340 g

\* Za příplatek lze změnit rozsah na 10 000 ppm. Přesnost ± (100ppm+5% z měřené hodnoty).




Vypočtené vlhkostní veličiny

**Měrná vlhkost**  
Přesnost: ±2,1g/kg při okolní teplotě T < 35 °C  
Rozsah: 0 až 550 g/kg

**Teplota rosného bodu**  
Přesnost: ±1,5 °C při okolní teplotě T<25 °C a RV>30 %, podrobně viz manuál  
Rozsah: -60 až + 80°C

**Absolutní vlhkost**  
Přesnost: ±1,5 g/m<sup>3</sup> při okolní teplotě T < 25 °C, podrobně viz manuál  
Rozsah: 0 až 400 g/m<sup>3</sup>

**Směšovací poměr**  
Přesnost: ±2,2g/kg při okolní teplotě T < 35 °C  
Rozsah: 0 až 995 g/kg



**Specifická entalpie**  
Přesnost: ± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25 °C  
Rozsah: 0 až 995 kJ/kg<sup>3</sup>



# Programovatelné snímače se sériovým výstupem bez relé

## Průmyslové provedení




### Programovatelný snímač se sériovým výstupem RS485 a RS232

Programovatelné snímače a převodníky se sériovým výstupem RS232 a RS485 jsou určeny k měření teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku vzduchu a koncentrace CO<sub>2</sub> v chemicky neagresivním prostředí. Přístroje jsou dodávány v prostorovém, tyčovém a kanálovém provedení nebo se sondou na kabelu.

**Napájení a sériový signál RS485/232** – bližší informace viz. schéma zapojení snímače na str. 13.

#### Provedení snímačů TxxxxL

Pro snadné připojení/odpojení výstupního kabelu lze přístroj vyrobit s vodotěsnou vidlicí místo kabelové průchody. Vidlice typu Lumberg RSFM4 má krytí IP67.





Zapojení kabelové zásuvky pro snímače s RS232 výstupem

pin	RS232
1	RTS
2	RxD
3	TxD
4	GND


Zapojení kabelové zásuvky pro snímače s RS485 výstupem

pin	RS485
1	+U
2	A
3	B
4	GND


Snímače v provedení TxxxxD jsou variantou s displejem umístěným kolmo k ose měřicího stonku.



### Schéma zapojení snímače se sériovým výstupem RS485



### Schéma zapojení snímače se sériovým výstupem RS232



Pozn.: Přístroje s CO<sub>2</sub> nelze napájet z komunikačního kabelu.

**Těsnící víčko** – ochrana elektroniky přístroje před prachem a stříkající vodou.

Sériový výstup RS485 je galvanicky oddělený od ostatních obvodů pro zabránění kolizí na lince RS485.

Sériový výstup RS232 je galvanicky neoddělený.

Snímač umožňuje volitelně pracovat s protokolem Modbus RTU a ADAM firmy Advantech. Lze implementovat další komunikační protokoly. Po sériové lince lze číst naměřené hodnoty a měnit některá nastavení přístroje. Snímač vždy pracuje jako „slave“, tj. odpovídá pouze na dotaz nadřízeného systému.




# Programovatelné snímače se sériovým výstupem bez relé

## Průmyslové provedení



### Programovatelný snímač se sériovým výstupem RS485 / RS232






MĚŘENÁ VELIČINA		teplota		teplota + relativní vlhkost			teplota + relativní vlhkost	teplota + relativní vlhkost + atm. tlak		atm. tlak	teplota + relativní vlhkost + CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>		
MODEL SNÍMAČE S VÝSTUPEM		RS485	T4411	T0410	T3411	T3413(D), T3417(D)	T3419	T3419P	T7410	T7411	T2414	T6440	T5441	T5440
		RS232	T4311	T0310	T3311	T3313	T3319	T3319P	T7310	T7311	T2314	T6340	T5341	T5340
teplota	rozsah	-200 až +600°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +125°C	-30 až +105°C	-30 až +105°C	-30 až +80°C	-30 až +105°C	-	-30 až +80°C	-	-	-
	přesnost	±0,2°C (vstup bez sondy)	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	±0,4°C	-	±0,4°C	-	-	-
relativní vlhkost	rozsah (bez kondenzace)	-	-	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	-	0 až 100 %RV	-	-	-
	přesnost v rozsahu 5-95% při 23°C	-	-	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	±2,5 %RV	-	±2,5 %RV	-	-	-
barometrický tlak	rozsah	-	-	-	-	-	-	600 až 1100 hPa	600 až 1100 hPa	600 až 1100 hPa	-	-	-	-
	přesnost	-	-	-	-	-	-	±1,3 hPa	±1,3 hPa	-	-	-	-	-
CO <sub>2</sub>	rozsah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 až 2000 ppm*	0 až 10000 ppm	0 až 2000 ppm	0 až 2000 ppm
	přesnost při 25°C a tlaku 1013 hPa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	± (50ppm+2% z měřené hodnoty)	± (100ppm+5% z měřené hodnoty)	± (50ppm+2% z měřené hodnoty)	± (50ppm+2% z měřené hodnoty)
počítané vlhkostní veličiny		NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	NE	NE	NE
napájecí napětí		9-30 Vdc					9-30 Vdc							
doporučený interval kalibrace		2 roky	2 roky	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	5 let CO <sub>2</sub> / 1 rok vlhkost/ 2 roky teplota	5 let	5 let	5 let
stupeň krytí skřínky s elektronikou		IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54	IP 30	IP 65	IP 30	IP 30
stupeň krytí senzorů relativní vlhkosti a tlaku / CO <sub>2</sub>		-	-	IP 40 / -	IP 40 / -	IP 40 / -	IP 40 / -	IP 40 / -	- / -	IP 40 / IP30	- / IP 65	- / IP 30	- / IP 30	- / IP 30
rozsah provozní teploty skřínky s elektronikou		-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +60°C	-30 až +80°C	-30 až +60°C	-30 až +80°C	-30 až +60°C
rozsah provozní teploty měřícího konce s čidly		-	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +125°C	-30 až +105°C	-30 až +105°C	-30 až +80°C	-30 až +105°C	-	-30 až +80°C	-40 až +60°C	-	-
rozsah provozní vlhkosti pístroje (bez kondenzace)		0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	5 až 95 %RV	0 až 100 %RV	5 až 95 %RV	5 až 95 %RV
rozsah provozního tlaku přístroje		-	-	-	-	-	do 2,5 MPa	600 až 1100 hPa	600 až 1100 hPa	600 až 1100 hPa	850 až 1100 hPa	850 až 1100 hPa	850 až 1100 hPa	850 až 1100 hPa
pracovní poloha		libovolná	stonkem dolů	stonkem dolů	stonkem dolů	libovolná	libovolná	stonkem dolů	libovolná	průchodkami nahoru	stonkem dolů	libovolná	průchodkami nahoru	průchodkami nahoru
skladovací teplota		-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +60°C	-30 až +60°C	-30 až +60°C	-30 až +60°C	-30 až +60°C
elektromagnetická kompatibilita		ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1
hmotnost		150 g	150 g	160 g	230 g / 580 g	220 (260, 340) g	260 (300, 380) g	160 g	210 (250, 330) g	140 g	160 g	250 (280, 340) g	150 g	150 g



**Vypočtené vlhkostní veličiny**

**Měrná vlhkost**  
Přesnost: ±2g/kg při okolní teplotě T < 35 °C  
Rozsah: 0 až 550 g/kg

**Teplota rosného bodu**  
Přesnost: ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25 °C a RV > 30 %, podrobně viz manuál  
Rozsah: -60 až + 80°C



\* Za příplatek lze změnit rozsah na 10 000 ppm.  
Přesnost ±(100ppm+5% z měřené hodnoty)




# Interiérové provedení



## Programovatelný snímač se sériovým výstupem RS485 a RS232

Programovatelné snímače se sériovým výstupem RS232 a RS485 jsou určeny k měření teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku vzduchu a CO<sub>2</sub> v interiérech budov. Snímače jsou konstruovány pro snadnou montáž na běžnou instalací krabici (KU68). Přístroje podporují komunikační protokoly Modbus RTU, protokol vycházející ze standardu Advantech-ADAM a komunikační protokol ARION.



MĚŘENÁ VELIČINA		teplota	teplota + relativní vlhkost	teplota + relativní vlhkost + atm. tlak	teplota + CO <sub>2</sub>	
MODEL SNÍMAČE S VÝSTUPEM		RS485	T0418	T3418	T7418	T8448
		RS232	T0318	T3318	T7318	-
teplota	rozsaх	-10 až +50°C	-10 až +50°C	-10 až +50°C	-10 až +50°C	
	přesnost	±0,5°C	±0,5°C	±0,5°C	±0,5°C	
relativní vlhkost	rozsaх	-	5 až 95 %RV	5 až 95 %RV	-	
	přesnost v rozsahu 5-60 % při 23°C	-	±2,5 %RV	±2,5 %RV	-	
	přesnost v rozsahu 60-95 % při 23°C	-	±3 %RV	±3 %RV	-	
barometrický tlak	rozsaх	-	-	600 až 1100 hPa	-	
	přesnost	-	-	±1,3 hPa	-	
CO <sub>2</sub>	rozsaх	-	-	-	0 až 2000 ppm*	
	přesnost	-	-	-	± (50ppm+2% z měřené hodnoty)	
vypočtené vlhkostní veličiny		NE	ANO	ANO	NE	
doporučený interval kalibrace		2 roky	1 rok	1 rok	2 roky(teplota)/5 let (CO <sub>2</sub> )	
stupeň krytí skříňky s elektronikou						
rozsaх provozní teploty přístroje						
-10 až +50°C		-10 až +50°C	-10 až +50°C	-10 až +50°C	-10 až +50°C	
rozsaх provozní vlhkosti přístroje (bez kondenzace)		0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	0 až 100 %RV	5 až 95 %RV	
rozsaх provozního tlaku přístroje		-	-	600 až 1100hPa	850 až 1100hPa	
skladovací teplota (při vlhkosti 100 %RV bez kondenzace)		-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	-30 až +80°C	
elektromagnetická kompatibilita		ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61326-1	
hmotnost		150 g	150 g	150 g	150 g	

\* Za příplatek lze změnit rozsaх na 10 000 ppm. Přesnost ± (100ppm+5% z měřené hodnoty).

## Vypočtené vlhkostní veličiny

**Měrná vlhkost**  
Přesnost: ±2g/kg při okolní teplotě T < 35 °C  
Rozsah: 0 až 550 g/kg

**Směšovací poměr**  
Přesnost: ±2g/kg při okolní teplotě T < 35 °C  
Rozsah: 0 až 995 g/kg

**Specifická entalpie**  
Přesnost: ± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25 °C  
Rozsah: 0 až 995 kJ/kg<sup>3</sup>

**Absolutní vlhkost**  
Přesnost: ±1,5 g/m<sup>3</sup> při okolní teplotě T < 25 °C, podrobně viz manuál  
Rozsah: 0 až 400 g/m<sup>3</sup>

**Teplota rosného bodu**  
Přesnost: ±1,5 °C při okolní teplotě T<25 °C a RV>30 %, podrobně viz manuál  
Rozsah: -60 až + 80°C

# Příslušenství pro snímače a regulátory

## Instalace




**PP90** – pravouhlá nerezová příruba s průchodem pro montáž snímače na zeď.



**PP4** – plastová příruba s průchodem pro montáž snímače do vzduchotechnického kanálu.



**K1427** - konektor (protikus) pro snímače TxXXL s vidlicí Lumberg. Kabel se snadno připojuje na šroubovací svorky zásuvky. Krytí IP67.




**SP004** - plastová průchodka pro přímou montáž sondy vlhkosti do otvoru o průměru 29 mm ve stěně do tloušťky 5 mm.



**SP009** - držák pro upevnění externí vlhkostní sondy na stěnu.



**SH-PP** - průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu s tlakem až 25 barů - nerez DIN 1.4301 - vstupní a výstupní připojení závit G1/8 - připojení sondy závit G1/2 - šroubení není součástí dodávky.



## Kalibrace



**MD046** - nerezová nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti.




**HM023** - standard vlhkosti 10 % RV. Kalibrační list standardu je součástí dodávky. Sada obsahuje pět ampulek.



**HM024** - standard vlhkosti 80 % RV. Kalibrační list standardu je součástí dodávky. Sada obsahuje pět ampulek.



**F8000** - kryt před vlivy počasí pro snímače vlhkosti se sondou na kabelu.



**SD-280** - optický detektor kouře.



**SP008** - detektor střídavého napětí, připojení na binární vstup.



**F5200** - šedá náhradní výmenná krytka čidel s filtrem z nerezové tkaniny, filtrační schopnost 25µm.



**F5200B** - černá náhradní výmenná krytka čidel s filtrem z nerezové tkaniny, filtrační schopnost 25µm.



**F0000** - výmenná krytka čidel - filtr vzduchu ze syntetického bronzu, filtrační schopnost 0,025mm.



**F5300** - krytka čidel z teflonu (PTFE, bílá barva) se zvýšenou odolností proti stříkající vodě, vodoodpudivý, nenasákový povrch, nepodléhá korozi. Filtrační schopnost 25µm. Teplotní rozsah -40 °C až +125 °C.

## Komunikace




**LD-12** - záplavový detektor.



**SA200A** - magnetický kontakt.



**MP022** - převodník USB/RS485 pro USB rozhraní je napájen přes USB rozhraní počítače.



**MP006** - převodník RS232/USB pro komunikaci s osobním počítačem přes USB port.




**A1510** - napájecí adaptér.



# Comet Database - Monitorování teploty, vlhkosti, tlaku a CO<sub>2</sub> se snímači s výstupem RS485/RS232

## Komplexní systém



## Co nabízí Comet Database?

- » 24-hodinový dohled nad kritickými událostmi
- » uložitě dat
- » jednoduchý a přehledný přístup k naměřeným hodnotám
- » prezentaci dat v tabulce a grafu
- » alarmování prostřednictvím SMS zprav a e-mailů
- » kompatibilitu se všemi zařízeními COMET i přístroji třetích stran

## Comet Database Viewer

Součástí softwarového balíčku je i prohlížeč Comet Database Viewer, který lze objednat samostatně pro další uživatele v síti, kterým je možné přiřadit omezená práva buď pro čtení nebo zápis, případně i administrační práva pro konfiguraci.

**Web Sensors**  
Monitoring teploty, vlhkosti, tlaku,  
CO<sub>2</sub> po Ethernetu

**Snímače a převodníky**  
s výstupy 4 - 20 mA nebo 0 - 10 V

- Web Sensor a Ethernetové snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO<sub>2</sub> a bezpečnosti vstupů a s výstupem relé • vysoká kvalita, přesnost a v čase stabilní senzory • počítané vlnění
- snímače v provedeních se stonkem, externí sondou na kabelu a do tlakového prostředí • větránky • snímače s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025
- kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů

**Snímače a převodníky**

Tlakem výroba zajišťuje ochranu proti výbuchu před průnikem a vlivem vodou.

Krytka s montažním rámečkem senzoru je využívána pro zajištění výrobky k požadavkům normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Snímače v jednotkách bezpečnosti provozu jsou určeny pro použití v extrémně náročných podmínkách.

Udržovací snímače teploty a tlakového prostředí v laboratoři a v mimoúrovňovém provozu jsou využívány pro kontroly a nejvyšších výrobků v laboratoři a v mimoúrovňovém provozu. Díky využití výrobky k požadavkům normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

• programovatelné snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku a CO<sub>2</sub> • průmyslové a interiérové provedení • vysoká kvalita, přesnost a v čase stabilní senzory • počítané vlnění

• snímače v provedeních se stonkem, externí sondou na kabelu a do tlakového prostředí • kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů

• výrobky s vysokou odolností vůči vlivu vody

• výrobky s vysokou odolností vůči vlivu vody

**Snímače & Převodníky**

**Monitorovací systémy s ústřednou MS**  
Software a příslušenství

**Kompletní řešení pro monitorování teploty**  
pri přepravě

Detailed descriptions of the products and their applications are provided in the brochures, including industrial monitoring, food safety, and transport monitoring.

**DIGITAL  
SENSORS**

COMET SYSTEM, s.r.o.  
1.máje 1220  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Tel: +420-571653990  
Fax: +420-571653993  
E-mail: info@cometsystem.cz  
**Internet:** [www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz)  
GPS Lokace:  
49°27'39.94"N  
18°7'51.295"E